

## Gesundheit Und Sicherheit



**GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEISE:**  
Stellen Sie bitte sicher, dass alle Nutzer dieses Zubehörs die unten aufgeführten Warnungen genau lesen, um das Risiko von Verletzungen, Beschwerden oder Sachschäden zu verringern.

- Lesen Sie vor der Verwendung Ihres VR-Systems neben diesen Warnungen unbedingt auch die mit Ihrem Headset gelieferten Gesundheits- und Sicherheitshinweise sorgfältig durch.
- Lesen und befolgen Sie alle dem Headset beiliegenden Installations- und Bedienungsanweisungen. Befolgen Sie alle diesem Elite Strap mit Akku für Ihr Headset beiliegenden Installationsanweisungen.
- Die aktuellen Versionen der Warnungen für Zubehör und Headsets finden Sie im Oculus Safety Center unter [oculus.com/safety-center](https://oculus.com/safety-center), darunter auch Warnungen in verschiedenen Sprachen sowie weitere Informationen über die sichere Verwendung Ihres VR-Systems.
- Dieses Zubehör ist kein Spielzeug und darf nicht von Kindern unter 13 Jahren verwendet werden.
- Die Verwendung des Headsets mit Brille kann bei Stürzen oder Stößen gegen das Gesicht das Risiko von Gesichtsverletzungen erhöhen. Dieses Zubehör verringert diese Risiken nicht.
- Um die Übertragung ansteckender Krankheiten (wie z. B. Bindehautentzündung) zu vermeiden, verwenden Sie das Headset oder dieses Zubehör nicht mit Personen, die unter

- ansteckenden Krankheiten, Infektionen oder Erkrankungen, insbesondere in den Bereichen der Augen, Haut oder Kopfhaut, leiden. Headset und Controller sollten nach jedem Gebrauch mit hautverträglichen, nichtalkoholischen, nichtscheuernden, antibakteriellen Tüchern und mit einem trockenen Mikrofasertuch für die Linse abgewischt werden. Verwenden Sie keine flüssigen oder chemischen Reinigungsmittel für die Linsen. Ersetzen Sie diesen akkubetriebenen Elite Strap, wenn er abgenutzt ist oder nicht gereinigt werden kann.
- Das Headset und dieses Zubehör berühren Haut und Kopfhaut. Unterbrechen Sie die Verwendung des Headsets, falls Schwellungen, Juckreiz, Hautirritationen, Haarausfall oder Hautreaktionen auftreten. Suchen Sie bei anhaltenden Symptomen einen Arzt auf.
- Pflege des Elite Strap mit Akku
  - Verwenden Sie diesen Elite Strap mit Akku nicht, falls ein Teil davon defekt oder beschädigt ist.
  - Versuchen Sie nicht, Ihren Elite Strap mit Akku selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von einem durch Oculus autorisierten Dienstleister vorgenommen werden.
  - Schützen Sie diesen Elite Strap mit Akku vor Feuchtigkeit, hoher Luftfeuchtigkeit, hoher Belastung durch Staub- oder Schwebstoffe, Temperaturen außerhalb des normalen Betriebsbereichs oder direktem Sonnenlicht, um Schäden zu vermeiden.
  - Halten Sie Ihren Elite Strap mit Akku von Haustieren fern, um Schäden zu vermeiden.

## **⚠️ WARNUNG** Headset-Akku und Ladevorgang

Das Headset und dieser Elite Strap mit Akku enthalten einen Lithium-Ionen-Akku und werden gegebenenfalls mit einem Netzteil (Ladegerät) und Ladekabel geliefert. Die unsachgemäße Verwendung der Akkus oder des Netzteils kann zu Bränden, Explosionen, Auslaufen des Akkus oder anderen Gefahren führen. Befolgen Sie diese Anweisungen, um das Risiko von Verletzungen für sich selbst oder andere Personen, von Schäden an Ihrem Produkt oder das Risiko anderer Sachschäden zu reduzieren.

- Die Akkus Ihres Headsets und Elite Strap mit Akku können durch den Nutzer weder ausgetauscht noch gewartet werden. Versuchen Sie nicht, Ihr Headset zu öffnen, um den Akku zu entnehmen, zu öffnen, zu reparieren oder auszutauschen. Wenden Sie sich an den Oculus Support, wenn Sie Fragen zu Akku oder Energieverwaltung Ihres Geräts haben.
- Laden Sie Ihr Headset und Ihren Elite Strap mit Akku nur mit dem mitgelieferten bzw. mit einem zugelassenen Netzteil und Kabel auf. Verwenden Sie keine anderen Kabel oder Netzteile. Wenden Sie sich an den Oculus Support, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ein Kabel oder Netzteil mit Ihrem Headset kompatibel ist.
- Überprüfen Sie Verbindungskabel, Anschlussstecker und Netzteil regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleißerscheinungen. Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn Stifte, Gehäuse, Anschlussbuchse, Verbindungskabel oder andere Teile beschädigt, gebrochen oder ungeschützt sind.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus oder zur Stromversorgung des Headsets keine externen Akkus oder Energiequellen außer dem mitgelieferten Netzteil oder zugelassenen Zubehör wie diesem Elite Strap mit Akku.
- Versuchen Sie nicht, das Headset oder den Elite Strap mit Akku aufzuladen oder zu verwenden, wenn sich diese nach einem Ladevorgang nicht einschalten lassen, beim Aufladen oder Verwenden ungewöhnlich warm werden oder wenn das Akkugehäuse aufgebläht ist oder Flüssigkeit bzw. Rauch austritt.
- Sie dürfen das Headset oder den Elite Strap mit Akku nicht auseinandernehmen, aufschlagen, biegen, verformen, aufbohren, aufbrechen, zerkleinern oder hohem Druck aussetzen. Dies kann zum Austreten von Flüssigkeiten oder einem Kurzschluss in der Batterie mit anschließender Überhitzung führen.
- Lassen Sie Ihr Headset oder Ihren Elite Strap mit Akku nicht fallen. Andernfalls kann dies insbesondere beim Aufschlagen auf harten Oberflächen zu Schäden am Headset oder am Akku führen. Untersuchen Sie Ihr Headset vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden. Wenden Sie sich an den Oculus Support, wenn Sie vermuten, dass Ihr Headset oder der Akku beschädigt ist.
- Schützen Sie Ihr Headset oder Ihren Elite Strap mit Akku vor Feuchtigkeit und Flüssigkeiten. Selbst wenn das Headset trocken und normal zu funktionieren scheint, können die Kontakte des Akkus oder der Schaltkreise langsam korrodieren und ein Sicherheitsrisiko darstellen. Wenden Sie sich an den

Oculus Support, wenn Ihr Headset oder Ihr Elite Strap mit Akku in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt, auch wenn das Headset normal zu funktionieren scheint.

- Bewahren Sie Ihr Headset oder Ihren Elite Strap mit Akku nicht an Orten auf, die sehr heiß werden können, wie z. B. in Bereichen von Kochflächen, Kochgeräten, Bügeleisen oder Heizkörpern. Schützen Sie Headset und Elite Strap mit Akku vor direkter Sonneneinstrahlung. Übermäßige Temperaturen können die Akkus von Headset oder Elite Strap beschädigen und zu einer Explosion des Akkus von Headset oder Elite Strap führen. Trocknen Sie nasse oder feuchte Headsets oder Elite Straps mit Akku nicht mit Wärmequellen oder Geräten wie z. B. Mikrowelle, Fön, Bügeleisen oder Heizkörper. Lassen Sie Ihr Headset oder Ihren Elite Strap mit Akku nicht bei hohen Temperaturen im Auto.
- Vermeiden Sie Haut- oder Augenkontakt mit auslaufender Akkuflüssigkeit. Spülen Sie im Falle eines Kontakts den betroffenen Bereich sofort mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- Achten Sie beim Verwenden oder Aufladen des Headsets oder Elite Strap mit Akku auf eine ausreichende Belüftung. Decken Sie das Headset oder den Elite Strap mit Akku nicht mit Gegenständen ab, die die Belüftung beeinträchtigen. Dies wirkt sich auf die Leistung aus und stellt eine Brand- oder Explosionsgefahr dar.
- Headset, Elite Strap mit Akku und Netzteil (sofern bereitgestellt) entsprechen geltenden Branchengrenzwerten

für Oberflächentemperaturen. Um mögliche Verbrennungen aufgrund eines längeren direkten Kontakts auch bei niedriger Temperatur zu verhindern, vermeiden Sie langfristigen direkten Hautkontakt mit dem Netzteil, wenn Sie das Headset aufladen oder das Netzteil an das Stromnetz angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass das Netzteil bei Verwendung ausreichend belüftet wird. Bedecken Sie das Netzteil nicht mit einem Kissen, einer Decke oder Ihrem Körper. Nutzer mit besonderen Erkrankungen oder eingeschränktem Empfindungsvermögen, die keine Wärme auf ihrer Haut wahrnehmen können, müssen bei der Nutzung des Geräts oder beim Aufladen mit dem Netzteil besonders vorsichtig sein. Befolgen Sie alle Warnungen und Hinweise zu Temperaturen, die auf dem Bildschirm Ihres Headsets angezeigt werden.

- Entsorgen Sie Akku von Headset und Elite Strap entsprechend den geltenden Vorschriften. In einigen Regionen ist die Entsorgung von bestimmten Elektrogeräten streng reguliert. Verbrennen Sie den Akku von Headset oder Elite Strap nicht, da der Akku bei Überhitzung explodieren kann. Entsorgen Sie Headset und Akku getrennt vom Hausmüll. Informationen zur richtigen Pflege, Entsorgung und zum Austausch des Headsets finden Sie unter **[oculus.com/support](https://www.oculus.com/support)**. Informationen zum Recycling Ihres Headsets oder Elite Strap mit Akku finden Sie unter **[oculus.com/legal/compliance](https://www.oculus.com/legal/compliance)**.

## **WARNUNG** Temperatur des Headsets



Prüfen Sie stets die Temperatur Ihres Headsets und Ihres Elite Strap mit Akku, da einige Berührungspunkte, z. B. an der Vorderseite, heiß werden können. Es ist normal, dass sich Ihr Headset oder Ihr Elite Strap mit Akku bei Verwendung oder beim Aufladen warm anfühlt. Der längere Hautkontakt mit einem an den Berührungspunkten aufgeheizten Headset oder Elite Strap mit Akku kann zu Hautbeschwerden, Rötungen oder Verbrennungen bei geringer Temperatur führen. Wenn sich das Headset bei Berührung heiß anfühlt oder unangenehm warm ist, beenden Sie die Verwendung oder den Ladevorgang. Lassen Sie das Headset abkühlen.

## **WARNUNG** Stromschlag

Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:

- Verändern oder öffnen Sie keine der mitgelieferten Komponenten.
- Laden Sie dieses Gerät nicht auf, wenn Teile des mitgelieferten oder zugelassenen Netzkabels beschädigt sind, die Kabelisolierung Abnutzungserscheinungen aufweist oder das Batteriegehäuse beschädigt ist.
- Führen Sie keine metallischen, leitfähigen oder anderen Fremdkörper in das Ladefach ein.
- Schützen Sie das Gerät vor Wasser oder Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie für Ihr Gerät AUSSCHLIESSLICH das mitgelieferte Netzteil (oder ein anderes zugelassenes Netzteil, sofern im Lieferumfang Ihres Geräts kein Netzteil enthalten war).