

Gesundheit Und Sicherheit

⚠️ WARNUNG **GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEISE:** Stellen Sie bitte sicher, dass alle Nutzer dieses Zubehörs die unten aufgeführten Warnungen genau lesen, um das Risiko von Verletzungen, Beschwerden oder Sachschäden zu verringern.

Vor Verwendung Ihres VR-Systems

- Lesen Sie vor der Verwendung Ihres VR-Systems neben diesen Warnungen unbedingt auch die mit Ihrem Headset gelieferten Gesundheits- und Sicherheitshinweise sorgfältig durch.
- Lesen und befolgen Sie alle dem Headset beiliegenden Installations- und Bedienungsanweisungen.
- Die aktuellen Versionen der Warnungen für Zubehör und Headsets finden Sie im Oculus Safety Center unter oculus.com/safety-center, darunter auch Warnungen in verschiedenen Sprachen sowie weitere Informationen über die sichere Verwendung Ihres VR-Systems.
- Dieses Netzteil ist kein Spielzeug und darf nicht von Kindern unter 13 Jahren verwendet werden.

⚠️ WARNUNG Headset-Akku und Ladevorgang

- Ihr Headset enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Die unsachgemäße Verwendung des Akkus oder des Netzteils kann zu Bränden, Explosionen, Auslaufen des Akkus oder anderen Gefahren führen. Befolgen Sie diese Anweisungen, um das Risiko von Verletzungen für sich selbst oder andere Personen, von Schäden an Ihrem Produkt oder das Risiko anderer Sachschäden zu reduzieren.
- Der Akku Ihres Headsets kann durch den Nutzer weder ausgetauscht noch gewartet werden. Versuchen Sie nicht, Ihr Headset zu öffnen, um den Akku zu entnehmen, zu öffnen, zu reparieren oder auszutauschen. Wenden Sie sich an den Oculus Support, wenn Sie Fragen zu Akku oder Energieverwaltung Ihres Geräts haben.
- Laden Sie Ihr Headset nur mit dem mitgelieferten bzw. mit einem zugelassenen Netzteil und Kabel auf. Verwenden Sie keine anderen Kabel oder Netzteile. Wenden Sie sich an den Oculus Support, wenn Sie

sich nicht sicher sind, ob ein Kabel oder Netzteil mit Ihrem Headset kompatibel ist.

- Überprüfen Sie Verbindungskabel, Anschlussstecker und Netzteil regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleißerscheinungen. Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn Stifte, Gehäuse, Anschlussbuchse, Verbindungskabel oder andere Teile beschädigt, gebrochen oder ungeschützt sind.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus oder zur Stromversorgung des Headsets keine externen Akkus oder Energiequellen außer diesem mitgelieferten Netzteil oder zugelassenen Zubehör.
- Versuchen Sie nicht, das Headset aufzuladen oder zu verwenden, wenn sich dieses nach einem Ladevorgang nicht einschalten lässt, wenn es beim Aufladen oder Verwenden ungewöhnlich warm wird oder wenn das Akkugehäuse aufgebläht ist oder Flüssigkeit bzw. Rauch austritt.
- Sie dürfen das Headset nicht auseinandernehmen, aufschlagen, biegen, verformen, aufbohren,

aufbrechen, zerkleinern oder hohem Druck aussetzen. Dies kann zum Austreten von Flüssigkeiten oder einem Kurzschluss in der Batterie mit anschließender Überhitzung führen.

- Lassen Sie Ihr Headset nicht fallen. Andernfalls kann dies insbesondere beim Aufschlagen auf harten Oberflächen zu Schäden am Headset oder am Akku führen. Untersuchen Sie Ihr Headset vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden. Wenden Sie sich an den Oculus Support, wenn Sie vermuten, dass Ihr Headset oder der Akku beschädigt ist.
- Schützen Sie Ihr Headset oder Netzteil vor Feuchtigkeit und Flüssigkeiten. Selbst wenn das Headset oder Netzteil trocknet und normal zu funktionieren scheint, können die Kontakte des Akkus oder der Schaltkreise langsam korrodieren und ein Sicherheitsrisiko darstellen. Wenden Sie sich an den Oculus Support, wenn Ihr Headset oder Netzteil in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt, auch wenn das Headset oder Netzteil normal zu funktionieren scheint.

- Bewahren Sie Ihr Headset oder Netzteil nicht an Orten auf, die sehr heiß werden können, wie z. B. in Bereichen von Kochflächen, Kochgeräten, Bügeleisen oder Heizkörpern. Schützen Sie Ihr Headset vor direkter Sonneneinstrahlung. Übermäßige Temperaturen können das Headset, das Netzteil oder den Akku beschädigen und zu einer Explosion des Headsets oder Akkus führen. Trocknen Sie ein nasses oder feuchtes Headset oder Netzteil nicht mit Wärmequellen oder Geräten wie z. B. Mikrowelle, Fön, Bügeleisen oder Heizkörper. Lassen Sie Ihr Headset nicht bei hohen Temperaturen im Auto.
- Vermeiden Sie Haut- oder Augenkontakt mit auslaufender Akkuflüssigkeit. Spülen Sie im Falle eines Kontakts den betroffenen Bereich sofort mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- Achten Sie beim Verwenden oder Aufladen des Headsets oder Netzteils auf eine ausreichende Belüftung. Decken Sie das Headset oder Netzteil nicht mit Gegenständen ab, die die

Belüftung beeinträchtigen. Dies wirkt sich auf die Leistung aus und stellt eine Brand- oder Explosionsgefahr dar.

- Zu Ihrem Schutz sollten Sie sofort entsprechende Maßnahmen ergreifen, wenn Sie von Systemwarnungen dazu aufgefordert werden. Das Headset gibt möglicherweise eine akustische und optische Warnung aus, wenn das Headset überhitzt. Wenn diese Warnung angezeigt wird/ertönt, nehmen Sie Ihr Headset sofort ab, beenden Sie den Ladevorgang und lassen Sie das Headset abkühlen, bevor Sie es weiter verwenden, um das Risiko von Verletzungen zu reduzieren.
- Ihr Headset und dieses Netzteil entsprechen geltenden Branchengrenzwerten für Oberflächentemperaturen. Um mögliche Verbrennungen aufgrund eines längeren direkten Kontakts auch bei niedriger Temperatur zu verhindern, vermeiden Sie langfristigen direkten Hautkontakt mit dem Netzteil, wenn Sie das Headset aufladen oder das Netzteil

an das Stromnetz angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass das Headset und das Netzteil bei Verwendung ausreichend belüftet werden.

Verwenden Sie das zugelassene Ladekabel, um eine optimale Nähe zwischen Gerät und Netzteil zu gewährleisten. Bedecken Sie das Headset oder Netzteil nicht mit einem Kissen, einer Decke oder Ihrem Körper. Nutzer mit besonderen Erkrankungen oder eingeschränktem Empfindungsvermögen, die keine Wärme auf ihrer Haut wahrnehmen können, müssen bei der Nutzung des Geräts oder beim Aufladen mit dem Netzteil besonders vorsichtig sein. Befolgen Sie alle Hinweise zu Temperaturen, die auf dem Headset angezeigt werden oder ertönen.

- Entsorgen Sie Headset und Akku entsprechend den geltenden Vorschriften. Verbrennen Sie das Headset nicht, da andernfalls der Akku explodieren kann. Entsorgen Sie Headset und Akku getrennt vom Hausmüll. Informationen zur richtigen Pflege, Entsorgung und zum Austausch des Headsets finden Sie unter **[oculus.com/support](https://www.oculus.com/support)**.

⚠️ WARNUNG Stromschlag

- Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren:
 - Verändern oder öffnen Sie keine der mitgelieferten Komponenten.
 - Laden Sie dieses Gerät nicht auf, wenn Teile des mitgelieferten oder zugelassenen Netzkabels beschädigt sind, die Kabelisolierung Abnutzungserscheinungen aufweist oder das Batteriegehäuse beschädigt ist.
 - Führen Sie keine metallischen, leitfähigen oder anderen Fremdkörper in das Ladefach ein.
 - Schützen Sie das Gerät vor Wasser oder Flüssigkeiten.
 - Verwenden Sie für Ihr Gerät **AUSSCHLIESSLICH** dieses mitgelieferte Netzteil oder ein anderes zugelassenes Netzteil, sofern im Lieferumfang Ihres Geräts kein Netzteil enthalten war.
- Pflege des Systems
 - Verwenden Sie das System oder Netzteil nicht, falls ein Teil davon defekt oder beschädigt ist.
 - Versuchen Sie nicht, Teile Ihres Systems oder Netzteils selbst zu

reparieren. Reparaturen dürfen nur von einem durch Oculus autorisierten Dienstleister vorgenommen werden.

- Schützen Sie Headset und Netzteil vor Feuchtigkeit, hoher Luftfeuchtigkeit, hoher Belastung durch Staub- oder Schwebstoffe, Temperaturen außerhalb des normalen Betriebsbereichs oder direktem Sonnenlicht, um Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie Ihr Headset, Kabel, Netzteil und sonstiges Zubehör von Haustieren fern, um Schäden oder Unfälle zu vermeiden.