

Helse Og Sikkerhet

⚠ ADVARSEL HELSE- OG

SIKKERHETSADVARSLER: For å redusere risikoen for personskade, ubehag eller skade på produkt, må du forsikre deg om at hver bruker av dette tilbehøret leser advarslene nedenfor nøye.

Før du bruker ditt VR-system

- **Det er viktig at du nøye leser Helse- og sikkerhetsguiden vedlagt headsettet ditt, i tillegg til disse advarslene før du begynner å bruke ditt VR-system.**
- **Les og følg alle oppsett- og bruksinstruksjoner du får med headsettet.**
- **Besøk Oculus sikkerhetssenter på oculus.com/safety-center for de siste versjonene av advarslene for ditt tilbehør og ditt headset, inkludert advarsler på ulike språk, og for mer informasjon om sikker bruk av ditt VR-system.**
- Strømadapteren er ikke et leketøy, og skal ikke brukes av barn under 13 år.

⚠ ADVARSEL Headset-batteri og lading

- Ditt headset inneholder et ladbart lithium-ion-batteri. Uriktig bruk av

batteri eller strømadapter kan føre til brann, eksplosjon, batterilekkasje eller andre farer. Følg disse instruksjonene for å redusere risikoen for personskader på deg eller andre, eller skade på produktet eller andre gjenstander.

- Batteriet i ditt headset er ikke utskiftbare eller reparerbare av brukere. Ikke forsøk å åpne ditt headset for å få tilgang til batteriet, åpne, reparere eller bytte batteriet. Vennligst kontakt Oculus support hvis du trenger batteri- eller strømstyringssupport for din enhet.
- Kun lad headsettet med den inkluderte strømadapteren og kabelen, eller en godkjent strømadapter eller kabel dersom dette ikke var inkludert. Ikke bruk andre kabler eller strømadaptere. Hvis du er usikker på om en kabel eller strømadapter er kompatibel med ditt headset, kontakt Oculus support.
- Inspiser tilkoblingsledninger, kontakttupper og strømadapteren for skade eller tegn på slitasje jevnlig. Ikke bruk strømadapteren dersom kontakttupp(er), kabinett, kontaktport, tilkoblingsledning eller deler er skadet, sprukket eller utsatt.

- Ikke bruk eksterne batteripakker eller strømkilder annet enn den medfølgende adapteren eller autorisert tilbehør for å lade batteriet eller gi strøm til headsettet.
- Ikke prøv å lade eller bruke headsettet om det ikke skrur seg på etter at du har prøvd å lade det, hvis det blir unormalt varmt når det brukes eller lades, eller dersom batteribeholderen er hoven, eller lekker væske eller røyk.
- Ikke demonter, knus, bøy eller endre form, punkter, riv eller bruk mye trykk på headsettet. Dette kan forårsake lekkasje eller en intern kortslutning i batteriet, noe som kan føre til overoppheting.
- Unngå å miste ditt headset. Å miste det, særlig på en hard overflate, kan potensielt skade headsettet og batteriet. Inspiser ditt headset for visuelle skader før hver bruk. Hvis du mistenker at ditt headset eller batteri er skadet, skal du kontakte Oculus support.
- Ikke la ditt headset eller strømadapter bli bløtt eller komme i kontakt med væsker. Selv om headsettet eller strømadapteren

kan tørke og se ut til å fungere normalt, kan batterikontaktene eller kretsløpet sakte korrodere og utgjøre en sikkerhetsfare. Hvis ditt headset eller strømadapter blir bløtt, skal du kontakte Oculus support, selv om headsettet ser ut til å fungere normalt.

- Ikke plasser ditt headset eller strømadapter i områder som kan bli veldig varme, som på eller i nærheten av en kokeplate, kokeapparat, strykejern eller radiator eller i direkte sollys. Overdreven oppvarming kan skade headsettet eller batteriet, og kan føre til at headsettet eller batteriet eksploderer. Ikke tørk et bløtt eller fuktig headset eller strømadapter med en apparat eller varmekilde som mikrobølgeovn, hårføner, strykejern eller radiator. Unngå å forlate headsettet i en bil i høye temperaturer.
- Dersom batteriet lekker, skal du ikke la væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Dersom kontakt inntreffer, skal det påvirkede området vaskes med store mengder vann, og du bør kontakte helsepersonell.

- Forsikre deg alltid om at ditt headset og strømadapter har tilstrekkelig med ventilasjon og luftstrøm mens du bruker eller lader. Å dekke headsettet eller strømadapteren med materialer som påvirker luftstrømmen betydelig, kan påvirke ytelsen og utgjøre en risiko for brann eller eksplosjon.
- For din egen beskyttelse bør du iverksette øyeblikkelige tiltak når systemvarslene ber deg om det. Headsettet kan gi deg et hørbart og visuelt varsel på skjermen når headsettet overopphetes. Hvis dette varselet vises/høres, for å redusere risikoen for personskade, ta umiddelbart av headsettet, slutt å lade det og la det kjøle seg ned før bruken fortsettes.
- Ditt headset og din strømadapter (hvis det var inkludert) overholder gjeldende grenser for industriens overflatetemperaturstandarder. For å forhindre potensielle forbrenninger ved lav temperatur fra langvarig direkte kontakt, unngå direkte hudkontakt med strømadapteren i lange perioder når du lader, eller når den er koblet til en strømkilde. Forsikre deg om at ditt headset og

din strømadapter er i et område som er godt ventilert når den er i bruk. Bruk den godkjente ladekabelen for å optimalisere enhetens nærhet til strømadapteren; ikke plasser headsettet eller strømadapteren under en pute, dyne eller kroppsdell. Brukere med spesielle medisinske eller fysiske lidelser som svekker evnen til å føle varme mot huden skal være ekstra forsiktige når de bruker enheten eller lader med strømadapteren. Følg alle termiske varsler som kan dukke opp/høres i ditt headset.

- Kast ditt headset og batteri på riktig måte. Ikke kast headsettet eller batteriet i et bål eller forbrenningsovn da batteriet kan eksplodere hvis det overopphetes. Kastes ikke sammen med husholdningsavfall. Gå til **oculus.com/support** for korrekt vedlikehold og erstatning av ditt headset.

ADVARSEL Elektrisk støt

- Slik gjør du for å minimere risikoen for elektrisk støt:
 - Ikke modifier eller åpne noen av de medfølgende komponentene.

- Ikke lad denne enheten hvis den medfølgende eller godkjente kablen til strømadapteren er revet, hvis metalltråder er eksponert, eller batteriholderen er skadet.
- Ikke sett inn noe metall, noe som er ledende eller fremmedlegemer i ladeporten.
- Ikke utsett enheten for vann eller væske.
- Bruk BARE den medfølgende vekselstrømadapteren med din enhet (eller annen godkjent adapter dersom det ikke fulgte med noen).
- Pleie av system
 - Ikke bruk ditt system eller strømadapter dersom noen del er skadet eller ødelagt.
 - Ikke prøv å reparere noen deler av ditt system eller strømadapter selv. Reparasjon skal kun utføres av en autorisert Oculus-forhandler.
 - For å unngå skader på ditt headset eller strømadapter, ikke utsett dem for fukt, høy fuktighet, høye konsentrasjoner av støv eller luftbårne materialer, temperaturer utenfor deres driftsområde eller direkte sollys.
- For å unngå skade, hold ditt headset, kabler, strømadapter og tilbehør unna kjæledyr.