

Salud Y Seguridad



ADVERTENCIAS DE SALUD Y SEGURIDAD:

Para reducir el riesgo de lesiones, molestias o daños materiales, asegúrate de que cada usuario de este accesorio lea atentamente las siguientes advertencias.

- **Es importante que leas detenidamente la Guía de salud y seguridad incluida con el visor además de estas advertencias antes de usar el sistema de realidad virtual.**
- **Lee y sigue todas las instrucciones de configuración y funcionamiento proporcionadas con el visor. Siga las instrucciones para instalar esta correa Elite con batería en el visor.**
- **Visita el Centro de Seguridad de Oculus en [oculus.com/safety-center](https://www.oculus.com/safety-center) para obtener las últimas versiones de las advertencias para el visor , incluidas las advertencias en diferentes idiomas, así como para obtener más información sobre el uso seguro del sistema de realidad virtual.**
- Este accesorio no es un juguete y no lo deben utilizar niños menores de 13 años.
- Si te caes o te golpeas la cara, el uso del visor con gafas puede aumentar el riesgo de lesiones faciales, y este accesorio no reduce dicho riesgo.
- Para evitar la transmisión de enfermedades contagiosas (como conjuntivitis), no compartas el visor de este accesorio con personas que padezcan afecciones, infecciones o enfermedades contagiosas, en particular de los ojos, la piel o

el cuero cabelludo. El visor y los controladores deben limpiarse entre cada uso con toallitas antibacterianas no abrasivas y sin alcohol respetuosas con la piel, y con un paño seco de microfibra para las lentes. No utilices limpiadores líquidos ni químicos en las lentes. Reemplace esta correa Elite con batería si se desgasta o no se puede limpiar.

- El visor y este accesorio se usan en contacto con la piel y el cuero cabelludo. Deja de usar el visor si notas hinchazón, picor, irritación de la piel, caída de cabello u otras reacciones cutáneas. Si los síntomas persisten, ponte en contacto con un médico.
- Cuidado de la correa Elite con batería
 - No utilices la correa Elite con batería si alguna parte está rota o dañada.
 - No intentes reparar la correa Elite con batería tú mismo. Las reparaciones solo las debe realizar un reparador autorizado de Oculus.
 - Para evitar que se dañe la correa Elite con batería, no la expongas a la humedad, a una humedad ambiente elevada, a altas concentraciones de polvo o materiales transportados por el aire, a temperaturas fuera de su rango de funcionamiento o a la luz solar directa.
 - Para evitar daños, mantén la correa Elite con batería alejada de animales de compañía.



Batería y carga del visor

El visor y esta correa Elite con batería contiene una batería recargable de iones de litio y puede venir con un adaptador de

corriente (cargador) y un cable de carga. El uso inadecuado de la batería o el adaptador de corriente puede provocar un incendio, una explosión, una fuga en la batería u otro peligro. Sigue estas instrucciones para reducir el riesgo de lesiones a ti o a otros, o de daños al producto o a otros objetos.

- El usuario no puede sustituir ni reparar las baterías del visor y la correa Elite con batería. No intentes abrir el visor para acceder a la batería, abrirla, repararla ni sustituirla. Ponte en contacto con el Servicio de Asistencia de Oculus si necesitas ayuda para la gestión de la batería o la alimentación de tu dispositivo.
- Carga únicamente el visor y la correa Elite con batería con el adaptador de corriente y el cable incluidos, o con un adaptador de corriente y un cable aprobados, si no se incluyen. No utilices otros cables o adaptadores de corriente. Si no tienes la certeza de si un cable o un adaptador de corriente es compatible con tu visor, ponte en contacto con el Servicio de Asistencia de Oculus.
- Inspecciona periódicamente los cables de conexión, las puntas del conector y el adaptador de corriente para ver si hay daños o signos de desgaste. No utilices el adaptador de corriente si alguna de las clavijas, la carcasa, la toma de conexión, el cable del conector o cualquier otra parte está dañada, agrietada o a la vista.
- No utilices baterías externas ni fuentes de alimentación que no sean el adaptador de corriente incluido o accesorios autorizados, como la correa Elite con batería, para cargar la batería o suministrar alimentación al visor.
- No intentes cargar o utilizar el visor o la correa Elite con batería si no se enciende después de intentar cargarlo, si se

calienta de forma anómala cuando se utiliza o se carga, o si el compartimento de la batería está hinchado, gotea o echa humo.

- No desmontes, aplastes, dobles o deformes, perfores, rompas ni ejerzas una presión elevada sobre el visor o la correa Elite con batería. Esto puede causar una fuga o un cortocircuito interno en la batería que provoque un sobrecalentamiento.
- Evita dejar caer el visor o la correa Elite con batería. Si se cae, especialmente sobre una superficie dura, pueden producirse daños en el visor y la batería. Inspecciona el visor antes de cada uso para ver si hay daños aparentes. Si sospechas que el visor o la batería están dañados, ponte en contacto con el Servicio de Asistencia de Oculus.
- No dejes que el visor o la correa Elite con batería se moje o entre en contacto con líquidos. Aunque el visor se pueda secar y parezca funcionar con normalidad, los contactos de la batería o los circuitos podrían empezar a corroerse lentamente y suponer un peligro para la seguridad. Si el visor o la correa Elite con batería se moja, ponte en contacto con el Servicio de Asistencia de Oculus aunque parezca funcionar con normalidad.
- No coloques el visor o la correa Elite con batería en superficies que puedan calentarse mucho, como encima o cerca de una superficie de cocina, un aparato de cocina, una plancha o un radiador, ni bajo la luz directa del sol. El calor excesivo puede dañar el visor o la batería de la correa Elite y podría causar que el visor o la batería de la correa Elite exploten. No seques el visor o la correa Elite con batería si se ha mojado o está húmeda con un aparato o fuente de calor como un horno microondas, un

- secador de pelo, una plancha o un radiador. Evita dejar el visor o la correa Elite con batería en un coche a altas temperaturas.
- En el caso de una fuga de la batería, evita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce el contacto, lávate la zona afectada con abundante agua y pide consejo médico.
 - Asegúrate siempre de que el visor y la correa Elite con batería tenga una ventilación y un flujo de aire adecuados durante su uso o carga. Cubrir el visor o la correa Elite con batería con materiales que afectan significativamente al flujo de aire puede afectar a su rendimiento y supone un posible riesgo de incendio o explosión.
 - El visor, la correa Elite con batería y el adaptador de corriente (si se suministra) cumplen con los límites aplicables de las normas del sector sobre la temperatura de las superficies. Para evitar posibles quemaduras a baja temperatura por contacto directo prolongado, evita el contacto directo de la piel con el adaptador de corriente durante periodos largos de tiempo al cargarlo o al conectarlo a una fuente de alimentación. Asegúrate de que el adaptador de corriente esté en un área bien ventilada cuando lo estés usando. No coloques el adaptador debajo de una almohada, manta o parte del cuerpo. Los usuarios con afecciones médicas o físicas especiales que disminuyan la capacidad de detectar el calor en la piel deben tener especial cuidado al utilizar el dispositivo o al cargarlo con el adaptador de corriente. Sigue las advertencias y avisos térmicos que puedan aparecer en la pantalla del visor.
 - Recicla o desecha el visor y la batería de la correa Elite de acuerdo con todas las leyes y normativas aplicables.

En algunas zonas, la eliminación de ciertos dispositivos electrónicos está estrictamente regulada. No tires el visor o la batería de la correa Elite al fuego o a un incinerador, ya que la batería puede explotar cuando se sobrecalienta. No lo elimines con los residuos domésticos sin clasificar. Consulta [oculus.com/support](https://www.oculus.com/support) para obtener instrucciones del mantenimiento adecuado y la sustitución del visor. Consulta [oculus.com/legal/compliance](https://www.oculus.com/legal/compliance) para obtener información sobre cómo reciclar el visor que ya no quieras o la correa Elite con batería.

ADVERTENCIA Temperatura del visor



Es importante comprobar la temperatura del visor y la correa Elite con batería, ya que algunos puntos de contacto, incluidas las superficies frontales, pueden calentarse. Es normal que el visor o la correa Elite con batería se sienta caliente al tacto mientras se usa o se carga. El contacto prolongado de la piel con un visor o una correa Elite con batería caliente al tacto puede producir molestias o enrojecimiento de la piel, así como quemaduras a baja temperatura. Si notas el visor caliente al tacto o está caliente hasta el punto de resultar incómodo, deja de usarlo o de cargarlo y déjalo enfriar.

ADVERTENCIA Descarga eléctrica

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica:

- No modifiques ni abras ninguno de los componentes suministrados.

- No cargues este dispositivo si alguna parte del cable del adaptador de CA suministrado o aprobado está desgarrada, si algún cable está a la vista o si el compartimento de las pilas o la batería está dañado.
- No insertes ningún objeto metálico, conductor o extraño en la toma de carga.
- No expongas el dispositivo al agua ni a ningún líquido.
- Utiliza ÚNICAMENTE el adaptador de CA suministrado con el dispositivo (u otro adaptador autorizado si el dispositivo no venía con uno).