

## 健康和 safety

**警告** 健康和 safety 警告：為減少人身傷害、不適或財產損失的風險，請確保使用此配件的所有使用者皆仔細閱讀以下警告。

### 在使用您的VR系統之前

- 在使用您的VR系統之前，請務必仔細閱讀頭戴式顯示器隨附的《健康和 safety 指南》以及這些警告。
- 閱讀並遵循頭戴式顯示器隨附的所有設定和操作說明。
- 請訪問 [oculus.com/safety-center](https://oculus.com/safety-center) 上的 **Oculus** 安全中心，以獲取有關配件和頭戴式顯示器的最新版本的警告，包括不同語言的警告，以及有關安全使用VR系統的更多資訊。
- 電源變壓器不是玩具，不適合未滿13歲的兒童使用。

### **警告** 頭戴式顯示器電池和充電

- 您的頭戴式顯示器包含可充電鋰離子電池。電池或電源變壓器使用不當可能會導致火災、爆炸、電池漏液或其他危險。請遵循這些說明，以減少您或他人受傷或產品或其他財產損壞的風險。
  - 頭戴式顯示器中的電池不可由使用者更換或維修。請勿嘗試打開頭戴式顯

示器來檢修電池，打開、維修或更換電池。如果您的裝置需要電池或電源管理支援，請聯絡Oculus客服部。

- 僅使用隨附的電源變壓器和纜線，（若未隨附在內，請使用經核可的電源變壓器和纜線）為頭戴式顯示器充電。請勿使用其他纜線或電源變壓器。如果不確定纜線或電源變壓器是否與您的頭戴式顯示器相容，請聯絡Oculus客服部。
- 定期檢查連接線、連接器末端和電源變壓器是否有損壞或磨損的跡象。如果電源變壓器的插腳、外殼、連接器端口、連接器纜線或任何零件損壞、破裂或裸露，請勿使用。
- 請勿使用此電源變壓器、隨附的電源變壓器或授權配件以外的外部電池組或電源為電池充電或為頭戴式顯示器供電。
- 如果在嘗試充電後頭戴式顯示器未開啟，使用或充電時頭戴式顯示器異常發熱，或者電池盒膨脹、漏液或冒煙，請勿嘗試充電或使用頭戴式顯示器。
- 請勿對頭戴式顯示器進行拆卸、擠壓、彎曲或變形、刺穿、切碎或施加高壓力。這可能會造成電池漏液或內部短路，而導致過熱。

- 避免讓頭戴式顯示器掉落。掉落（尤其是掉在堅硬的表面上）可能會損壞頭戴式顯示器和電池。每次使用前，請檢查頭戴式顯示器是否有視覺損傷。如果您懷疑頭戴式顯示器或電池損壞，請聯絡Oculus客服部。
- 請勿弄濕頭戴式顯示器或電源變壓器，或使其接觸液體。即使頭戴式顯示器或電源變壓器可能變乾並看起來可以正常運作，電池觸點或電路也可能緩慢腐蝕並造成安全隱憂。如果頭戴式顯示器或電源變壓器弄濕了，即使頭戴式顯示器和電源變壓器看起來運作正常，也請聯絡Oculus客服部。
- 請勿將頭戴式顯示器或電源變壓器放置在可能變得非常熱的地方，例如在烹飪表面、烹飪用具、熨斗或散熱器上或陽光直射的地方或附近。過熱會損壞頭戴式顯示器、電源變壓器或電池，並可能導致頭戴式顯示器或電池爆炸。請勿使用微波爐、吹風機、熨斗或散熱器等家電或熱源乾燥潮濕或濕透的頭戴式顯示器或電源變壓器。避免將頭戴式顯示器放在高溫的汽車中。
- 萬一電池漏液，請勿讓液體接觸到皮膚或眼睛。如果發生了接觸，請用大量水沖洗接觸到的部位並求醫。
- 在使用或充電時，請始終確保頭戴式顯示器和電源電壓器通風良好且空氣流通。用會顯著影響氣流的材料覆蓋頭戴式顯示器或電源變壓器可能會影響其性能，並可能構成引起火災或爆炸的風險。
- 為了保護您，當系統警報提示時，您應立即採取行動。頭戴式顯示器過熱時，頭戴式顯示器可能會在螢幕上為您提供聽覺和視覺警報。如果該警報出現/發出聲音，為減少人身傷害的風險，請立即取下頭戴式顯示器、停止充電並使其冷卻後再繼續使用。
- 您的頭戴式顯示器和此電源變壓器符合行業表面溫度標準的適用限制。為防止長時間直接接觸可能引起的低溫灼傷，請在充電或插入電源時避免皮膚長時間與電源變壓器直接接觸。使用時，請確保頭戴式顯示器和電源變壓器位於通風良好的區域。使用經核可的充電線來優化裝置與電源變壓器之間的距離；請勿將頭戴式顯示器或電源變壓器放在枕頭、毯子或身體的下面。有特殊醫療疾病或身體狀況的使用者，檢測皮膚熱度的能力會受到損害，在使用裝置或使用電源變壓器充電時，應格外小心。遵循頭戴式顯示器上可能出現/發出的任何偵熱警報。

- 正確處置頭戴式顯示器和電池。請勿將頭戴式顯示器或電池丟入火中或焚化爐中，因為電池過熱可能會爆炸。與生活垃圾分開處置。有關頭戴式顯示器的正確維護、更換和處置，請參考 [oculus.com/support](https://www.oculus.com/support)。

**警告** 電擊

- 為減少電擊的風險：
  - 請勿修改或打開隨附的任何組件。
  - 如果隨附的或經核可的變壓器纜線的任何部分斷裂、任何電線裸露或電池盒損壞，請勿為此裝置充電。
  - 請勿將任何金屬、具導電性的物體或異物插入充電端口。
  - 請勿將裝置暴露於水中或液體中。
  - 僅使用此電源變壓器、裝置隨附的交流變壓器（如果裝置未提供，則使用其他經授權的變壓器）。
- 系統保養
  - 如果系統電源變壓器的任何部分破裂或損壞，請勿使用。
  - 請勿嘗試自行維修系統或電源變壓器的任何部分。只能由Oculus授權服務商進行維修。
- 為避免損壞頭戴式顯示器或電源變壓器，請勿將其暴露於水份、高濕度，高濃度灰塵或空浮物質、溫度超出其操作範圍或陽光直射的地方。
- 為避免損壞，請將頭戴式顯示器、纜線、電源變壓器和配件遠離寵物。