

Gezondheid En Veiligheid

⚠ WAARSCHUWING WAARSCHUWINGEN VOOR GEZONDHEID EN VEILIGHEID:

Om de kans op persoonlijk letsel, ongemak en schade aan eigendommen te voorkomen, zorg je ervoor dat alle gebruikers van dit accessoire de onderstaande waarschuwingen zorgvuldig doornemen.

Vóór het gebruik van het VR-systeem

- **Het is belangrijk dat je de, bij de headset meegeleverde, gids met betrekking tot gezondheid en veiligheid én deze waarschuwingen zorgvuldig doorneemt voordat je het VR-systeem gebruikt.**
- **Lees alle instructies voor installatie en gebruik die bij de headset worden meegeleverd en volg deze op.**
- **Ga naar het Oculus Safety Center op [oculus.com/safety-center](https://www.oculus.com/safety-center) voor de meest recente versie van de waarschuwingen voor jouw accessoire en headset. De waarschuwingen zijn in verschillende talen beschikbaar. Je vindt er ook informatie over het veilig gebruiken van je VR-systeem.**

- Deze stroomadapter is geen speelgoed en mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 13.

⚠ WAARSCHUWING Batterij van de headset en opladen

- Je headset bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij. Als de batterij of de stroomadapter onjuist wordt gebruikt, kan dat leiden tot brand, een explosie, een lekkende batterij of andere gevaren. Volg deze instructies op om het risico op letsel bij jou en anderen te verkleinen en om de kans op schade aan je product en andere eigendommen te verkleinen.
 - De batterij in de headset kan niet door de gebruiker worden vervangen of onderhouden. Probeer de headset niet zelf te openen om toegang te verkrijgen tot de batterij en probeer ook de batterij niet te openen, repareren of vervangen. Neem contact op met Oculus Support als je voor jouw apparaat ondersteuning nodig hebt met de batterij of stroombeheer.
 - Laad je headset alleen op met de meegeleverde stroomadapter en kabel, of met een goedgekeurde stroomadapter en kabel, als deze niet

waren meegeleverd. Gebruik geen andere kabels of stroomadapters. Als je niet zeker weet of een bepaalde kabel of stroomadapter compatibel is met je headset, neem je contact op met Oculus Support.

- Controleer periodiek de verbindingkabels, connectoruiteinden en stroomadapter op tekenen van schade en slijtage. Gebruik de stroomadapter niet als aderen, de behuizing, de connectorpoort, de connectorkabel of andere onderdelen beschadigd of gescheurd zijn of blootliggen.
- Gebruik geen externe batterijen of stroombronnen om de batterij op te laden of de headset van stroom te voorzien. Gebruik alleen deze stroomadapter, de meegeleverde stroomadapter of goedgekeurde accessoires.
- Laad de headset niet op en gebruik deze niet als deze na een poging tot opladen niet kan worden ingeschakeld, als deze abnormaal warm wordt tijdens het gebruik of het opladen of als het batterijcompartiment opzwellt, lekt of begint te roken.

- Demonteer, plet, buig, vervorm, doorboor en breek de headset niet en oefen er ook geen bovenmatig hoge druk op uit. Dit kan leiden tot het lekken van de batterij of een interne kortsluiting, wat dan weer leidt tot oververhitting.
- Laat de headset niet vallen. Als je de headset laat vallen (vooral als dit op een hard oppervlak is), kan dat leiden tot schade aan de headset en de batterij. Controleer de headset voor elk gebruik op zichtbare schade. Als je vermoedt dat er sprake is van schade aan de headset of de batterij, neem je contact op met Oculus Support.
- Laat de headset of stroomadapter niet nat worden en laat deze niet in contact komen met vloeistoffen. Zelfs als je headset of stroomadapter er droog uitziet en normaal lijkt te werken, kan het zijn dat de contactpunten van de batterij of het stroomcircuit corroderen en een veiligheidsrisico gaan vormen. Als de headset of stroomadapter nat wordt, neem je contact op met Oculus Support, zelfs als de headset en stroomadapter normaal lijken te werken.

- Leg je headset of stroomadapter niet op een plaats die erg warm kan worden, zoals op of bij een kookplaat, kookapparaat, strijkijzer of verwarming, of in direct zonlicht. Door overmatige verhitting kan de headset, de stroomadapter of de batterij beschadigd raken en kan het zijn dat de headset of de batterij explodeert. Maak een natte of vochtige headset of stroomadapter niet droog met een apparaat of warmtebron zoals een magnetron, haardroger, strijkijzer of verwarming. Laat je headset niet bij hoge temperaturen in een auto liggen.
- Als een batterij lekt, laat je de vloeistof die eruit komt niet in contact komen met je huid of ogen. Als er toch sprake is geweest van contact, was je het betreffende gebied af met grote hoeveelheden water en win je medisch advies in.
- Zorg er altijd voor dat er voldoende ventilatie en luchtstroom is terwijl je de headset gebruikt of wanneer je bezig bent met opladen via de stroomadapter. Als je de headset of stroomadapter afdekt met materialen

die de luchtstroom in grote mate beperken, kan dit van invloed zijn op de prestaties en ontstaat het risico op brand of een explosie.

- Om jezelf te beschermen, moet je direct reageren op systeemwaarschuwingen. Mogelijk geeft de headset een hoorbare en zichtbare waarschuwing (op het scherm) als de headset oververhit raakt. Als een dergelijke waarschuwing wordt gegeven, verwijder je de headset direct, stop je met opladen en laat je de headset afkoelen voordat je hem weer gebruikt. Dit is om het risico op persoonlijk letsel te verkleinen.
- Je headset en deze stroomadapter voldoen aan de toepasselijke limieten voor oppervlaktetemperaturen in de branche. Om potentiële lichte brandwonden door langdurig direct contact te voorkomen, houd je niet langdurig contact met de stroomadapter tijdens het opladen of wanneer de adapter is ingestoken in een stopcontact. Zorg ervoor dat de headset en stroomadapter zich tijdens het gebruik in een goed

geventileerde ruimte bevinden. Gebruik een goedgekeurde laadkabel om je apparaat zo dicht mogelijk bij de stroomadapter te houden. Leg de headset of stroomadapter niet onder een kussen, deken of lichaamsdeel. Gebruikers met specifieke medische of fysieke aandoeningen die een beperkt vermogen hebben om warmte tegen de huid te voelen, moeten extra voorzichtig zijn bij het gebruik van het apparaat of het opladen met de stroomadapter. Volg alle waarschuwingen over temperatuur op die je mogelijk door je headset ziet of hoort.

- Voer je headset en de batterij op de juiste manier af. Vernietig de headset of batterij niet met vuur of in een verbrandingsoven; de batterij kan bij oververhitting namelijk exploderen. Voer het product niet af met het reguliere huishoudelijke afval. Ga naar **oculus.com/support** voor onderhoudsinstructies en informatie over het vervangen en afvoeren van je headset.

⚠ WAARSCHUWING Elektrische schokken

- De kans op elektrische schokken verkleinen:
 - Breng geen wijzigingen aan aan de geleverde onderdelen en open ze niet.
 - Laad dit apparaat niet op als enig deel van de meegeleverde of goedgekeurde stroomadapter kapot is, er aderen blootliggen of het batterijcompartiment beschadigd is.
 - Steek geen metalen, geleidende of vreemde voorwerpen in de laadpoort.
 - Stel het apparaat niet bloot aan water en vloeistoffen.
 - Gebruik ALLEEN deze stroomadapter, de meegeleverde stroomadapter of een goedgekeurde adapter (als er geen bij het apparaat is geleverd).
- Onderhoud van het systeem
 - Gebruik het systeem of de stroomadapter niet als enig onderdeel kapot of beschadigd is.
 - Repareer het systeem of de stroomadapter niet zelf. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door door Oculus geautoriseerde servicetechnici.

- Om schade aan de headset en stroomadapter te voorkomen, stel je ze niet bloot aan vloeistof, een hoge luchtvochtigheid, hoge concentraties stof en deeltjes in de lucht, temperaturen die buiten het temperatuurbereik vallen en direct zonlicht.
- Om schade te voorkomen, houd je de headset, kabels, stroomadapter en accessoires uit de buurt van huisdieren.